



改善箇所説明図②




基準不適合発生箇所


制動装置の空気配管用ナイロンチューブと排気管の遮熱板との隙間に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該チューブが熱により溶損するものがあり、最悪の場合、ブレーキ系統の空気圧が不足し、非常ブレーキが作動するおそれがある。



改善前



改善後



注： 内は対策部品を示す

改善の内容

全車両点検し、当該チューブに熱影響があるものは対策品に交換するとともに、熱影響のないものは当該チューブを適正な長さに変更し、取付金具及び固定金具を追加する。