


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキアンカーピンを固定しているリベットにかしめ不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該リベットが折損し、最悪の場合、ブレーキの効きが悪くなる恐れがある。

注： は交換部品をしめす。

改善の内容

全車両点検し、当該リベットにかしめ不良がある場合には、ブレーキアッセンブリーを良品と交換する。

識別：黄色のペイントをリベット頭部に塗布する。