


改善箇所説明図 ②



改善の内容

全車両、当該シフトケーブルを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。