




基準不適合発生箇所

駆動装置の前輪用制動力制御装置（アンチロックブレーキシステム）の電気配線と摩耗警報の電気配線の取り回しが不適切なため、当該電気配線がブレーキホースに干渉して摩耗することがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブレーキホースに穴があき、破裂するおそれがある。



注：□ は、交換部品を示す。

改善の内容

全車両。当該ハーネスの取り回しを変更するとともに、ブレーキホースを新品と交換する。



注：黄色のペイントをネームプレート下に塗布する。