



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、キーシリンダーの当該部位を点検し、キャップ固定用ピンが浮き出しているものは良品と交換する。なお、異常のないものについては、当該部位にピン抜け防止用リングを取付ける。



識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートに左横に塗布する。

注：[] は、交換部品及び追加部品を示す。