



改善箇所説明図



ABSコントロールユニット

ABSコントロールユニット内部略図



室内左側面図

基準不適合発生箇所

制動装置の制動力制御装置（ABS：アンチロックブレーキシステム）のコントロールユニット内部の素子電極の材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該電極部の抵抗が増大するものがあり、ABSの作動が不要な制動時にABSが作動し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ABSコントロールユニットを対策品と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの左横に塗布する。

注： は、交換部品を示す。