




改善箇所説明図



マスターシリンダー

ゴムカップ



識別：マスターシリンダーに
黄ペイントを塗布する。

基準不適合発生箇所

ブレーキマスターシリンダーの製造方法が不適切なため、シリンダー内セカンダリー側ピストンに装着されているゴムカップに滲潤しているものがあり、このままの状態で使用し続けると、当該ゴムカップが摺動により傷つき、最悪の場合、液圧が漏れて、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該マスターシリンダーを良品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。