


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

原動機の電子制御式燃料噴射装置において、燃料噴射量を制御する装置の一部（センサープレート）のプレス成型時に微細な亀裂が発生したものがあり、そのままの使用を続けると、エンジンの振動により当該センサープレートが破損し、燃料噴射量および噴射タイミングの制御ができなくなり、最悪の場合、排出煙が基準を超えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該センサープレートを対策品と交換する。

識別：ガバナ カバー上部に黄色ペインツを塗布する。