


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

圧縮天然ガス車（CNG車）において、燃料ガスの流量を制御しているガスバルブの電子制御基板にはんだ付けの不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該部が割れ原動機が不調となり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

注：□ は交換部品又は改善箇所を示す。

