


改善箇所説明図



改善の内容：全車両、当該マスターシリンダを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車体左側サイドスタンド取付部付近に白色ペイントを塗布する。