



改善箇所説明図



改善内容

全車両、アクセルケーブルを固定するクリップを追加する。なお、ブレーキパイプ及びアクセルケーブルが損傷している場合は新品と交換する。



内は追加部品を示す

識別；左ショックアブソーバ取付け金具上部に黄色ペイントを塗布する。