


改善箇所説明図



制動装置において、左後輪用ブレーキペダルの溶接強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、ペダルのプレート部分が脱落し、最悪の場合、左後輪の制動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ブレーキペダルを良品と交換する。