



改善箇所説明図



アクセルペダル


基準不適合発生箇所

加速装置において、アクセルペダルを全開状態で走行中に、同装置に装着されているEGR装置制御用リンク部に足がぶつかって、当該リンク部が正規の位置に戻らなくなることがあり、最悪の場合、アクセルペダルから足を離しても原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。




注: は交換部品を示す。

(改善前)



(改善後)

ストッパ
プレート追加



改善の内容

全車両、当該リンク部が反転しないようストッパー付ブラケットと交換する。

識別：黄色ペイントをネームプレート右下のビス頭部に塗布する。