


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

アイドル回転数を一般車より高く設定してある、高規格救急車等の発電機において、当該発電機に用いられているダイオードの定格電流が過小であるため、アイドルでの使用時間が長いと、ダイオードが過熱して損傷し、過大な電流が流れることにより発熱して樹脂部品が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

	改善前	改善後
整流器		
電気配線		

改善の内容

全車両、当該発電機を対策品と交換する。さらに当該発電機を対策品と交換することで、電気配線の容量が不足する車両については、電気配線を追加する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの左横に塗布する。

注： は、交換部品および追加部品を示す。