


改善箇所説明図



後輪ブレーキマスターシリンダー

ボルト

基準不適合発生箇所

二輪警察専用車の制動装置において、後輪ブレーキマスターシリンダーを固定するボルトの締付け力が不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ボルトが脱落し、ブレーキペダルを踏んでも後輪が制動しなくなるおそれがある。

後輪ブレーキペダル

改善内容

全車両、当該ボルトの締付け力を点検し、規定値以下のものは、規定値で締付ける。

識別：型式認定番号付近に黄色ペイントを塗布する。