


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ホイールボルトを良品に交換する。
なお、型式により交換部位が前後輪または、前輪もしくは後輪と異なる。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席側ドアのドアチェッカー下側取り付けボルト部に黄色ペイントを塗布する。