


改善箇所説明図

②発電機



改善内容

全車両、発電機カバーを良品に交換する、
尚、発電機カバーの油路の詰まりがあるものはコイルとローターを新品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別: 車台番号付近に青色ペイントを塗布する。