


改善箇所説明図




軽油を燃料とする原動機を搭載し、湿式タイプのフライホイールを装着した車両において、アイドル回転数以下の低速走行を多用して使用されている場合に、原動機の振動により燃料噴射ポンプの燃料噴射量制御用レバー等が早期に摩耗し、原動機の低回転域における噴射量が減少するため、そのままの状態ですらに極低速による走行をくり返すと、回転数がさらに低下することから、原動機のフライホイールが共振を起こし、最悪の場合、フライホイール内部が破損し、動力が伝達されず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、極低速域での燃料を制御するための燃料制御装置を追加し、フライホイールを新品と交換する。

原動機室



注： は交換部品または追加部品を示す。

A 矢視図