


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ホースの製造年月日を点検し、該当するものは良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：インタークーラケースの左上側取付ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。