



改善箇所説明図



改善前




改善後

改善措置の内容

全車両、アンカーブラケットを点検し、加工が不適切なものは修正を行う。また、アンカーブラケット取付ボルト、平ワッシャを全車両、新品に交換する。

改善内容



注： は交換部品を示す。

識別：取付ボルトの頭部に白色ペイントを塗布する。