


改善箇所説明図



運転席側ドアにおいて、ドアロック装置の固定用ネジの締め付け力が不足しているものがあるため、当該ネジが緩んで脱落し、ドアラッチの噛み合いが不完全となることがあり、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、ドアロック装置の取り付けにガタのあるものは良品と交換し、ガタのないものは固定用ネジを規程トルクで締め付ける。

識別：ドアロック装置の固定用ネジの横に黒色のシールを貼付する。

注：□は交換部品を示す。