


改善箇所説明図



窓ガラスにおいて、盗難防止警報装置の装着を示すラベルが、運転者席と助手席の側面ガラスの運転者席より前方の部分に貼付されているため、運転者の視野を妨げるおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、盗難防止警報装置装着車ラベルを取り除く。

対策前	対策後
運転者席の側面ガラスに貼付 助手席の側面ガラスに貼付	ラベルを取り除く (お客様が貼付を要望される場合は、後面ガラスに貼付)