


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


燃料装置において、過給機のない電子制御式燃料噴射方式の原動機に使用している燃料ホースの材料が不適切なため、高温により当該ホースの柔軟性が低下するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により、燃料ホースと燃料噴射装置の結合部から燃料が漏れることがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ホースを対策品と交換する。

識別

対策品の燃料ホースは、両サイドに白色の帯状マーク付

注：  は交換部品を示す。