


改善箇所説明図



□は交換部品を示す。

改善前	改善後
高周波焼入れ 材質：S 45 C 	全浸炭焼入れ 材質：SCM 415 
改善の内容 全車両、バキュームポンプを対策品に交換する。	