



改善箇所説明図




12段手動変速機搭載車において、変速機のシフト用電磁弁の作動時に発生する瞬間的な電圧増加を抑制する機能が不十分なため、当該電磁弁から発生したノイズが車速整合器（車速センサからの信号を変換して速度計等に伝達する装置）に影響を与え、当該整合器の変換値が異常値を示すものがあり、速度計、運行記録計、速度表示装置および速度制限装置が作動しなくなるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

- ・全車両、変速機のシフト用電磁弁に、瞬間的な電圧増加を抑制する回路を追加する。

注： は追加部品を示す。