


改善箇所説明図



改善内容

全車両、当該サポートの溶接状態を点検し、

- ① 溶接部に亀裂が発生しているものについては、新品のサポートと交換するとともに補修溶接と追加溶接を行う。
- ② 溶接部に亀裂が発生していないものについては、補修溶接と追加溶接を行う。

