




改善箇所説明図



改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ホース（6本）を、対策品に交換する。

注： 内は対策部品を示す。

識別：オイルクーラ正面に白色ペイントを塗布する。