


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、燃料タンクアッセンブリを対策品と交換する。

(対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定処置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日燃料タンクアッセンブリを対策品と交換する。)

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：左前ドアのドアチェック取付けボルト頭部に白色または黄色ペイントを塗布する。