




② ボデー端部と燃料給油パイプ干渉



燃料装置において、改造したボデー端部の形状が不適切なため、燃料給油パイプがボデー端部と干渉し、最悪の場合、走行中の振動等により給油パイプが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。




基準不適合発生箇所



ボデー端部(修正)

給油パイプ



□ は修正箇所または交換部品を示す。

改善の内容

ボデー端部を修正すると共に、干渉部位にプロテクターを追加した対策品の給油パイプに交換する。