



改善内容説明図



【改善内容】

全車両、冷媒配管の固定位置を燃料パイプサポート取付け部からインテークマニホールド後方部に移設するとともに、固定ボルトならびに燃料パイプを点検し、損傷している場合には新品と交換する。



識別 : 改善内容が明確なため、識別は特に行わない。

は交換部品を示す。