





②ボデー端部と燃料給油パイプ干涉



燃料装置において、改造したボデー端部の形状が不適切なため、燃料給油パイプがボデー端部と干涉し、最悪の場合、走行中の振動等により給油パイプが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。



□ は修正箇所または交換部品を示す。

改善の内容

ボデー端部を修正すると共に、干涉部位にプロテクターを追加した対策品の給油パイプに交換する。