




③ 後輪用ブレーキパイプとフロア昇降用油圧ホースが干渉



制動装置において、後輪用ブレーキパイプの取り回しが不適切なため、車いすでの乗降時に後部フロアを下げた時、フロア昇降用油圧ホースと干渉するものがあり、フロア下降を繰り返すことによりブレーキパイプが損傷してブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。



改善の内容



商品性向上の対策

フロア昇降用油圧ホースとリヤショックアブソーバ 取付ブラケットが干渉するおそれがあるので、油圧ホース保護用のスパイラルチューブを新品に交換し、取付ブラケット側にプロテクタを追加する。

識別 : フロア下部の補強により容易に識別が可能のため、特別な識別は行わない。