








YJS249B改善箇所説明図



基準不適合説明

車枠において、横梁の溶接部及び巻込防止装置取付部の強度が不十分な為、そのままの状態で使用を続けると、走行時の車体の揺れや振動により、車枠に亀裂が発生し、最悪の場合走行機能を損なう恐れがある。

識別
左フレームキングピン後方に白ペイントを塗布する。※ □ は、追加部品を示す。

	改善前	改善後
A部	 補強板無し	 補強板追加
B部	 補強板無し	 補強板追加
C部	 補強板無し	 補強板追加
改善の内容		全車両、車枠を点検し、横梁の溶接部及び巻込防止装置取付部に補強板を追加する。