


改善箇所説明図



ブレーキホース
中間固定用ブラケット

ブレーキホース

基準不適合発生箇所

制動装置において、前輪用ブレーキホースの固定位置が不適切なため、ブレーキホースが捻れており、操舵によりブレーキホース端末に過大な応力が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブレーキホースに亀裂が発生し、ブレーキ液が漏れ制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキホースおよび中間固定用ブラケットを対策品と交換する。

〔対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定処置として、全ての所有者に不具合内容を通知し、後日ブレーキホースおよび中間固定用ブラケットを対策品と交換する。〕

	改善前	改善後
ブレーキホース		
中間固定用 ブラケット		

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのローワーヒンジにあるドアヒンジ取付ボルト頭部に白色または黄色ペイントを塗布する。