


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該排気管、排気管ブラケットおよび消音器を対策品と交換する。
更に、上記の変更のみでは室内こもり音が発生するため、キャブの支持構造のひとつであるキャブサス ラテラルリンクも併せて対策品と交換する。

注: 内は交換部品を示す。

識別: 排気管ブラケットに、白色または黄色ペイントを塗布する。