


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、尼龙チューブを点検し、損傷のある場合は新品と交換する。

全車両、尼龙チューブのホルダーを対策品と交換し、尼龙チューブの取り回しを適切な位置に変更する。

識別；ネームプレートの車両前方上側の取付ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。