


改善箇所説明図



注 : は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、オイルクーラを対策品と交換するとともに、オイルクーラとオイルパイプ間のオーリング及びボルトを新品と交換する。

識別：ステアリングヘッドパイプ左側下部のガセット部に識別用ポンチマークを打刻する。