



改善箇所説明図(G40A3を例として)



改善内容



識別:ステアリングポスト左横に白ペンキでマークする。