




改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

エンジンの燃料噴射ポンプ制御用の電気配線が不適切なため、そのまま使用を続けるとエンジン停止時等の振動により、当該配線が断線するものがある。そのため、警告灯が点滅するとともに、燃料噴射時期が遅れることにより、排出ガスが基準を満足しなくなるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該配線を点検し、損傷があるものは修復するとともに、配線および固定金具を追加する。

注： 内は対策部品を示す。