


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、燃料タンクの燃料ポンプユニットの取付け部バリを修正し、パッキンを新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼りつける。

注： は、交換部品を示す。