

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



バン型車両において、バンボデーを車台に取り付けるまでの間に電装品用配線のコネクタ内に浸入した雨水等が滞留したまま、車台に架装したものがある。このため、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタ内の端子が腐蝕して、アース回路と導通するものがあり、最悪の場合、荷室内閉込防止用警報ブザーが突然鳴り出すおそれがある。


改善の内容

全車両、当該配線のコネクタを除去し、直結接続に変更する。

改善前



改善後



識別：車体前面右下部の車体製造番号銘板取付位置下部に青色の識別ペイントを塗付する。