



改善箇所説明図



改善措置の内容：

全車両、マフラーを点検し、損傷しているものは新品と交換する。また、排気テールパイプを対策品と交換し、ボンネット部に固定する。



識別：外観形状で識別する。