



改善箇所説明図



燃料デリバリパイプをインジェクタへ組み付ける作業が不適切なため、インジェクタのシールリングが当該パイプに噛み込んでいるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該シールリングに亀裂が生じて、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、インジェクタと燃料デリバリパイプを新品に交換する。

識別：ID プレートの下部に黄色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。