



改善箇所説明図

<③ドライブプレート破損>



作業完了車はこの面の任意の箇所に
白色のペイントを塗布する

基準不適合発生箇所

走行モータからの動力をドラムに伝えるドライブプレートの強度が不足しているため、走行及び作業時に当該プレートの一部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、プレート全周に亀裂が進行し、走行モータからの動力がドラムに伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。

サイドプレート ②

ボルト ④

ボルト ③

ドライブプレート ①

走行モータ

防振ゴム

ドラム

改善内容

全車両、ドライブプレート、サイドプレート及び
取付ボルトを対策品に交換する。

注：□は交換部品を示す。