






駐車ブレーキペダル

ロックレバー



不具合発生箇所

制動装置の駐車ブレーキにおいて、左右のブレーキを連動して作動させるためのケーブルアウターウケの強度が不足しているため、繰り返し過大な操作力で使用を続けると、当該ケーブルアウターウケのガイド部が破損するものがある。そのため、駐車ブレーキペダルを操作しても、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

注：  は、交換部品を示す。

## 改善内容

全車両、ケーブルアウターウケを対策品に交換する。

## 識別

ケーブルアウターウケに白色ペイントを塗布する。