






改善の内容


全車両、当該ホイール・キャップ一式を対策品に交換する。

〔なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定処置として、ホイール・キャップ一式を取り外し、後日、ホイール・キャップ一式を対策品と交換する。〕

改善前



改善後



注： 内は交換部品を示す。

識別：外観上、ホイール・キャップにて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。