




燃料フィルターに取付けられた低圧燃圧レギュレーターに防水キャップが未装着のものがあり、水が浸入することがある。そのため、レギュレーター内部に錆が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、防水キャップの有無を点検し、防水キャップ未装着のものは低圧燃圧レギュレーターおよび燃料フィルター一式を新品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：後席右側ドアのアップパーヒンジ下側取付けボルト頭部に、白色または黄色のペイントを塗布する。