


グローブボックス裏配線



車室内の電気配線とグローブボックス取付けブラケットの隙間が狭いものがあり、走行中の振動で配線と当該ブラケット端末が干渉し、配線の被覆が損傷する場合がある。そのため、最悪の場合、配線がショートし、ヒューズが切れ、エンジン始動不能またはワイパー作動不良となるおそれがある。

改善の内容

全車両、グローブボックス取付けブラケット端末に保護テープを張付ける。

なお、配線を点検し、損傷している場合には、修理可能なものは修正し、修正不可能なものは新品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：助手席ドアのロアヒンジ下側取付けボルトの頭に白色または黄色ペイントを塗布する。