


改善箇所説明図



警察車両において前輪緩衝装置のロアアームの構成部品であるパイプの溶接が不十分なため強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、パイプの溶接が外れ、操縦安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、ロアアームを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内の銘板右側取付け部に、白色または黄色のペイントを塗布する。