


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該レバーを対策品と交換する。

識別マーク：進角制御レバー表面に白色のペイントを塗布する。

